

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-A300-09

修正案号：39-1294

一. 标题： 检查机翼前后梁第9肋内外侧处下部支架

二. 适用范围：

制造时未完成改装N0. 10161的全部A300-600飞机

三. 参考文件：

1、DGAC AD94-208-169(B)

2、Airbus Industrie SB A300-57-6037,SB A300-57-6039

四. 原因、措施和规定

为防止机翼前后梁第9肋内外侧处下部支架的起始裂纹(这些裂纹将会影响飞机机翼的整体性),要求执行下列工作：

1、在累计17000航班或本指令生效之日起2000航班之内(后到为准),对SB A300-57-6037中规定的诸孔进行一次超声波检查。

注：按SB A300-57-6039(改装号N0. 8842)改装过的飞机必须在改装后的17000航班内进行检查。

2、以不超过9000航班的间隔,按SB A300-57-6037的指令重复此检查。

五. 生效日期：1994年9月24日

六. 颁发日期：1994年9月23日

七. 联系人: 薛平贝  
民航华东管理局适航处  
(021) 2687788-6123