

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-A332-08

修正案号：39-2405

一. 标题： 检查绞车臂下安装点固定螺杆

二. 适用范围：

本指令适用于没作AMS0722955改装的AS332C、C1、L和L1等机型。

三. 参考文件：

1. DGAC AD98-487-072 (A)
2. AS332 服务电传 No.01.00.58

四. 原因、措施和规定

对绞车臂下安装点的固定螺杆进行载荷测试过程中，出现失败情况。因此，必须完成下列要求：

1. 在执行下次绞车任务前，按维修手册 (MET) 工卡25.64.00.401，将绞车下安装点四个固定螺杆拆下。测量从螺杆头下平面开始的无螺纹部分长度。

1) 符合要求的螺杆，无螺纹部分长度为20mm，其件号为22201 BE 0800 20L (“BE”刻在螺杆头上)。

2) 不符合要求的螺杆，无螺纹长度为17mm，其件号为22201 BC 0800 17L (“BC”刻在螺杆头上)。

2. 将不符合要求的螺杆报废。

3. 按维修手册 (MET) 工卡25.64.00.401安装符合要求的螺杆。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但

必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 1 月 3 日

六. 颁发日期：1998 年 12 月 31 日

七. 联系人： 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536