

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-A320-01

修正案号：39-3915

一. 标题： 冲压空气涡轮（RAT）作动器

二. 适用范围：

在制造中完成了空客30978改装；或在营运中完成了空客服务通告A320-29-1098的在中华人民共和国注册的所有A319、A320和A321系列飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2002-640(B)

2.空客服务通告 A320-29A1103 R1(或以后经批准的修正)

四. 原因、措施和规定

1. 原因：

在A320飞机上进行操作测试发现RAT的作动器造成RAT不能展开。调查发现该泄漏的作动器被在ARKWIN公司生产件号（P/N）：764711A的作动器时使用的磨料所污染。由于作动器卡阻而可能造成在应急情况下无法展开和使用RAT。

2. 措施：

在2003年3月31日前，除非已完成：

2.1按照空客服务通告A320-29A1103R1确认安装在RAT上的件号（P/N）为764711A作动器的序号（S/N）；

2.2按照空客服务通告A320-29A1103R1更换含有下面所列序号

(S/N) 的764711A作动器，并将换下的作动器返回该作动器制造商。

序号 (S/N) : 271、283、398、552、629、637、740、761、796、806、1002、1027、1031、1037、1039、1071、1074、1107、1113、1121、1129、1130、1154、1167、1190、1197、1218、1226、1266和1267。

完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2003 年 1 月 22 日

六. 颁发日期：2003 年 1 月 18 日

七. 联系人： 杨 爽
民航西南管理局适航处
85703667