

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-B146-10

修正案号：39-0201

一. 标题： 检查 BAE146 飞机主氧气瓶的腐蚀现象

二. 适用范围：

没有完成改装通告MOD HCM36032A的所有BAE146飞机

三. 参考文件：

英宇航检查服务通告 SB35-8(1988 年 9 月 7 日)

四. 原因、措施和规定

国外一家BAE146用户在对主氧气瓶送车间翻修时发现, 氧气瓶的底部腐蚀严重, 因此本指令要求在最近一次拆下主氧气瓶时(但最迟不超过本指令生效后的3个月), 按服务通告SB35-8的具体要求, 检查该氧气瓶是否存在腐蚀现象, 并要求以后的重复检查间隔不超过1年, 直到完成了改装通告MOD HCM36032A为止。

如果检查时发现腐蚀, 应按 WALTER KIDDE C.M.M (部件维护手册) 35-00-55 对氧气瓶做进一步检查确定是否可用, 如果超过规定标准应拆下该氧气瓶并报废。

发现的任何腐蚀现象应报英国BAE146用户支援部, 并抄报我司。

五. 生效日期：1988 年 9 月 25 日

六. 颁发日期：1988 年 9 月 17 日

七. 联系人: 李丽琪
中国民航局适航司
4012233-8315