

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-B737-09

修正案号：39-4405

一. 标题： 更换临近电门电子组件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在波音紧急服务通告737-32A1343内的波音737-600/-700/-700C/-800和-900系列飞机。

三. 参考文件：

1.FAA AD2004-07-10 修正案 39-13554

2.波音紧急服务通告 737-32A1343 2001 年 07 月 26 日

四. 原因、措施和规定

为防止由于起落架的音响警告故障，导致机组拔出音响警告喇叭的跳开关，并停止其它系统故障时的音响警告功能，进而危及飞行和着陆安全，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

更换

A. 在本适航指令生效后的18个月内，按照波音紧急服务通告737-32A1343的施工说明，拆下件号为285A1600-2或285A1600-3的临近电门电子组件(PSEU)，并用件号为285A1600-4的临近电门电子组件(PSEU)进行更换。

部件安装

B. 在本适航指令生效后，任何人不得在飞机上再安装件号为285A1600-2和285A1600-3的临近电门电子组件(PSEU)。

替代方法

C. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航审定当局的批准。

五. 生效日期：2004 年 5 月 11 日

六. 颁发日期：2004 年 4 月 19 日

七. 联系人： 柳本强  
民航华北局适航审定处  
010-64595987