

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-MD82-08

修正案号：39-0134

一. 标题： 检查 MD82 飞机防滞控制组件

二. 适用范围：

详见服务通告A32-222

三. 参考文件：

1. DOUGLAS 飞机公司 1987 年 12 月 16 日电传 MD-80-COM-25-WSC.9-32-40

2. FAA 适航指令 87-25-52

3. 麦道公司 1987 年 12 月 10 日颁发的紧急服务通告 A32-222

四. 原因、措施和规定

为了防止飞机在着陆或中断起飞时，出现刹车性能的降低或刹车能力的损失，本指令要求完成：

1. 在生效后十天内，按紧急服务通告A32-222的执行指示 (ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS) 中的B节内容，检查刹车防滞组件。检查后若属正确的刹车防滞组件，不需要做任何其它工作。

2. 检查后若属不正确的刹车防滞组件，要在下次飞行前，按紧急服务通告A32-222的执行指示中的D、E、F节内容，拆下该刹车防滞组件，重新安装键架和电器接头 (KEYING RACK AND ELECTRICAL CONNECTOR)，并安装正确的刹车防滞组件。

五. 生效日期：1988 年 1 月 1 日

六. 颁发日期：1987 年 12 月 26 日

七. 联系人： 李丽琪
中国民航局适航司
4012233-8315