

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-01R2

修正案号：39-1699

一. 标题： 检查 THS 作动器液压马达

二. 适用范围：

装用件号为47142-201或47142-203 THS作动器的A310和A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 96-001-194(B)R2

2.AIRBUS A0T27-21Rev.1 (1996 年 1 月 5 日颁发)

3.Airbus AOT27-21Rev.2 (1996 年 6 月 10 日颁发)

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1996-MULT-01R1，39-1573

如果THS作动器不同步从而会产生相应的负载加到一个液压马达内部定位销上,使之疲劳破裂,从而导致此THS作动器卡阻,另一马达相关的液压系统失效,这种情况如不纠正可能导致此作动器非指令性运动到向上或向下的行程终端。

为探测并防止THS作动器不同步,要求完成下列工作：

1. 在1996年3月15日前(原指令CAD1996-MULT-01R1规定),除非事先完成,按A0T27-21R1的规定,通过功能试验确认液压控制活门是正确同步的,如果需要按A0T27-21R1(1996年1月5日颁发)进行调整;

2. 按AOT27-21R2 (1996年6月10日颁发), 每1200飞行小时重复进行功能试验;

3. 若发现液压马达有严重损坏, 必须按AOT27-21R2在下次飞行前进行更换;

4. 将检查结果通知Airbus公司。

五. 生效日期: 1996 年 8 月 31 日

六. 颁发日期: 1996 年 8 月 26 日

七. 联系人: 陈岳亭
民航西北管理局适航处
029-8701081