

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-C130-01

修正案号: 39-0378

一. 标题: 检查灭火系统爆炸帽的生产日期

二. 适用范围:

B3002、B3004

三. 参考文件:

1.FAA AD 90-04-02 修正案 39-6479

2.Lockheed 紧急服务通告 A382-26-7 1989 年 11 月 4 日

四. 原因、措施和规定

A. 为了防止丧失灭火能力, 要求在本指令生效后的25飞行小时内完成下列工作:

按Lockheed紧急服务通告A382-26-7检查发动机灭火系统爆炸帽六角形零件上的全部六个扳动平面, 以查明扳动平面上的件号和日期。在下次飞行前, 应拆下所有由Whittaker Ordnance厂生产件号为4199-1 (Lockheed件号695679-15) 标有7/87 (87年7月) 制造的灭火瓶爆炸帽。并安装扳动面上无7/87日期字样由Whittaker Ordnance厂生产的灭火瓶爆炸帽或其它批准的爆炸帽。

警告: 检查时应遵守全部适用的安全预防措施, 灭火瓶爆炸帽类似枪枝弹筒。爆炸帽内存在爆炸药, 如无意中引爆会引起伤亡。爆炸帽不能受热, 或通电, 或敲击, 或跌落。

B. 执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成时间, 但

必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1990 年 3 月 19 日

六. 颁发日期：1990 年 3 月 16 日

七. 联系人： 吴复东
中国民航华北局适航处
4562341