

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-R044-01

修正案号：39-3416

一. 标题： 检查水平安定面和更改水平安定面使用寿命

二. 适用范围：

所有安装有件号为C044-1的水平安定面组件，序号为从0009到0224，除0018、0090、0094、0111、0129、0144、0161、0178、0201和0223以外的水平安定面的R44型直升机。

三. 参考文件：

- 1.2001年10月3日颁发的FAA AD2001-20-18 修正案39-12466;
- 2.2000年9月12日颁发的ROBINSON 直升机SB-39。

四. 原因、措施和规定

为防止垂直安定面到水平安定面的安装槽处产生裂纹，引起安定面解体而导致直升机失去控制，要求完成以下工作，除非事先已完成。

1、组件的累计使用时间(TIS)到2200小时之前；

(1) 拆下垂直安定面，检查安装槽(P/N D283-1和-2)上的托板螺帽。

(2) 如果托板螺帽件号为MS21086L4，无需进行任何工作。

(3) 如果托板螺帽件号为NAS697A4，以适航件(P/N D296-1和-2)更换安装槽。

注：ROBINSON直升机公司服务通告SB-39(2000年9月12日颁发)与本指令的要求有关。

2、本指令更改维护手册使用限制中的水平安定面组件的使用寿命为2200使用小时，组件件号为C044-1，包括安装槽（P/N D283-1和-2）和托板螺帽（P/N NAS697A4）。

完成本指令可以采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 11 月 19 日

六. 颁发日期：2001 年 10 月 25 日

七. 联系人： 王育松
民航中南管理局适航处
020-86128625