

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-A320-23R3

修正案号：39-2644

一. 标题： 内侧襟翼轴颈的检查

二. 适用范围：

适用于在制造中未执行26495改装，或在服役中未执行空客服务通告A320-27-1117所有型号 and 所有线号的A320/A321飞机。

三. 参考文件：

DGAC AD1996-271-092(B)R3；

空客 SB A320-27-1066R5；

空客 SB A320-27-1050；

空客 SB A320-27-1097R2；

空客 SB A320-27-1108R3；

空客 SB A320-27-1117；

(或以后经批准的对以上 SB 的修正)。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1996-A320-23R2，39-2493

为了防止内侧襟翼轴颈的磨损，以及安装在轴颈上方的保护槽可能出现由滑动座传动链造成的磨损，从而导致主负载路径轴颈破裂，影响次级路径疲劳寿命，要求完成以下工作：

1. 对未完成空客22881号改装或空客服务通告A320-27-1050的

A320飞机:

(1). 除非事先已完成, 自1996年12月30日(CAD96-A320-23生效之日)起飞行500小时内, 按照空客服务通告A320-27-1066R5的说明检查每一个内襟翼轴颈。

(2). 根据本指令1(1)的检查结果, 按服务通告A320-27-1066R5的限定和说明进行重复检查, 或按服务通告A320-27-1117的说明采取纠正措施。

2. 对已完成空客服务通告A320-27-1050的A320飞机:

(1). 除非事先已完成, 自1996年12月30日起飞行500小时内, 按照空客服务通告A320-27-1108R3的说明完成一次检查。

(2). 根据本指2(1)的检查结果, 按空客服务通告A320-27-1108R3的限定进行重复检查, 或按空客服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

3. 进行了空客22881号改装但未进行空客22841号改装的A320飞机:

(1). 除非事先已完成, 自1996年12月30日起飞行500小时以内, 按空客服务通告A320-27-1108R3的说明进行检查。

(2). 根据本指令3(1)的检查结果, 按服务通告A320-27-1108R3的限定进行重复检查, 或按服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

4. 对已进行了空客22841号改装的A320飞机:

(1). 自1996年12月30日起飞行500小时内, 或累计飞行2500小时前, 以后到为准。按空客服务通告A320-27-1108R3的说明完成一次检查。

(2). 根据本指令4(1)的检查结果, 按服务通告A320-27-1108R3的限定进行重复检查, 或按服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

5. 对已按空客服务通告A320-27-1066R3进行了修理的A320飞机:

(1). 自1996年12月30日起飞行500小时内, 或完成修理以后5000飞行小时内, 以后到为准, 按空客服务通告A320-27-1108R3的说明完成检查。

(2). 根据本指令5(1)的检查结果, 按服务通告A320-27-1108R3的限定进行重复检查, 或按服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

6. 对未完成空客23926改装和未完成空客服务通告A320-27-1097(初次颁发或R1)的A321飞机:

(1). 除非事先已完成, 从1996年12月30日起飞行500小时内, 按空客服务通告A320-27-1097R2的说明检查每一个内襟翼轴颈。

(2). 根据本指令6(1)的检查结果, 按服务通告A320-27-1097R2的

限定和说明进行重复检查，或按服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

7. 对完成了空客23926改装的A321飞机：

(1). 从1996年12月30日起飞行500小时内，或累计飞行5000小时以前，以后到为准。按空客服务通告A320-27-1108R3的说明完成检查。

(2). 根据本指令7(1)的检查结果，按服务通告A320-27-1108R3的限定进行重复检查，或按服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

8. 对按空客服务通告A320-27-1097（首次颁发或R1）完成了修理的A321飞机：

(1). 从1996年12月30日起飞行500小时内，或从修理以后飞行5000小时内，以后到为准。按空客服务通告A320-27-1108R3的说明完成一次检查。

(2). 根据本指令8(1)的检查结果，按服务通告A320-27-1108R3的限定进行重复检查，或按服务通告A320-27-1117采取纠正措施。

注：本指令1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1)不适用于已按A320-27-1066R4, A320-27-1097R1和A320-27-1108R1或R2完成检查的飞机。

五. 生效日期：1999 年 9 月 9 日

六. 颁发日期：1999 年 9 月 2 日

七. 联系人： 王 力  
民航西南管理局适航处  
028-5702573