

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-MULT-36

修正案号：39-3006

一. 标题： 更换机身后部液压管路组件

二. 适用范围：

列在麦道公司服务通告MD80-29-062R1上的MD82飞机以及列在麦道公司服务通告MD90-53-018上的MD90-30系列飞机。

三. 参考文件：

- 1) FAA AD2000-15-17，修正案：39-11849
- 2) 麦道公司服务通告 MD80-29-062R1（1999年8月3日颁发）
- 3) 麦道公司服务通告 MD90-53-018（1999年9月3日颁发）
- 4) 麦道公司服务通告 MD80-29-056（1996年6月18日颁发）
- 5) 麦道公司服务通告 MD80-53-286（1999年9月3日颁发）

四. 原因、措施和规定

为了防止机身后部液压管的喇叭口处产生振动疲劳和裂纹，从而导致液压油漏入APU进气管，使得烟雾和气味进入客舱或驾驶舱内，除非事先已经完成，必须进行以下工作：

安装管子支撑件和夹子：

1、对于列在麦道公司服务通告MD82-29-056上的MD82飞机，在本指令生效后18个月内，按照服务通告要求在液压管路上安装一个管子支撑件和夹子。

更换液压管组件：

2、对于列在麦道公司服务通告MD82-29-062R1上的MD82飞机，在本指令生效后18个月内，按照服务通告的要求，用管壁加厚的新液压管组件更换机身后部的液压管组件。本节的要求必须与本指令1节要求的同时完成。

安装余油管组件和挡油板组件

对于列在麦道公司服务通告MD80-53-286上的MD82飞机，列在MD90-53-018上的MD90-30飞机，在本指令生效后36个月内，按照服务通告的要求，在APU进气管处安装余油管组件和挡油板组件。

备件

自本指令生效日期起，任何人不得在飞机上安装件号为P/N: 7936907-603的液压管组件。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 9 月 12 日

六. 颁发日期：2000 年 9 月 6 日

七. 联系人： 徐江华
民航东北管理局适航处
(024)-8293946