

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-E145-05R2

修正案号：39-3627

一. 标题： 检查水平安定面作动器离合器的完整性

二. 适用范围：

所有装有件号为P/N 362200-1007、362200-1009、362200-1011或362200-1013的水平安定面作动器(HSA)轴承的Embraer EMB-145()和EMB-135()系列飞机。

三. 参考文件：

- 1.巴西 CTA 适航指令 AD 2001-10-02R2，2002 年 5 月 06 日生效。
- 2.Embraer SB No.145-27-0082 或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2001-E145-05R1，39-3535

由于水平安定面作动器离合器(horizontal stabilizer actuator clutch)可能会失去设置点(set point)，除非已事先完成，自2001年11月15日起800飞行小时内，按Embraer SB No.145-27-0082或其以后的修订，检查水平安定面作动器离合器的完整性，并每2000飞行小时重复检查工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 5 月 6 日

六. 颁发日期：2002 年 4 月 29 日

七. 联系人： 李小虎  
民航西南管理局适航处  
028-5702374