

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A340-17R1

修正案号：39-2068

一. 标题： 检查机身隔框 54 和 55 之间的裂纹

二. 适用范围：

适用于所有的A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 97-291-074(B)R1

2.Airbus Industrie A.O.T. 53-10 及其 REV.1(1997.10.27)

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1997-A340-17, 39-2029

为防止A340飞机机身隔框54和55之间, VHF2天线下部蒙皮潜在的快速释压, 本适航指令要求完成：

1. 根据空客公司A. O. T. A330/A340 53-10(1997. 9. 24)的规定, 对该区域进行详细的目视检查和高频涡流检查。

2. 将检查结果报告给空客公司。

3. 如需要, 做制造厂给出的修理。

4. 完成期限按1997年10月27日颁发的A. O. T. 53-10 REV. 1 第4段的要求。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997 年 12 月 1 日

六. 颁发日期: 1997 年 12 月 1 日

七. 联系人: 徐春雷
民航华东管理局适航处
62688899-26126