

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B737-07

修正案号：39-0285

一. 标题： 对前厕所进行渗漏检查

二. 适用范围：
所有737-300型飞机

三. 参考文件：
FAA 适航指令 89-11-03 修正案 39-6223

四. 原因、措施和规定

为避免发动机吸入“兰冰”(厕所化粪池结成的兰色冰块)和导致发动机失效的可能性,应完成以下工作:

1. 本指令生效后200飞行小时内:

(1) 按照波音公司电传M-7272-89-2127(1989年4月25日)对前厕所服务系统进行渗漏检查,以后重复检查间隔不得超过200飞行小时,或者:

(2) 将前厕所排放系统排放干净,锁住前厕所,并标注此厕所不能使用。

2. 无论何时,若发现前厕所渗漏,则在下次飞行前必须进行修理,或在下次飞行前,将前厕所排放系统排放干净,锁住厕所,并标注厕所不能使用。

五. 生效日期: 1989年6月30日

六. 颁发日期: 1989 年 6 月 24 日

七. 联系人: 李海
中国民航局适航司
4012233-8315