

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-T154-02

修正案号: 39-0405

一. 标题: 检查 Д-30KY-154 发动机滑油系统磁性堵塞

二. 适用范围:

所有 Д-30KY-154 发动机

三. 参考文件:

1. 苏 1428-Б Д-А Б 通告

2. 苏 4 月 19 日 052-3157 信函

3. 航材公司发"关于 Д-30KY-154 发动机的使用"传真电报(发方号 676)

四. 原因、措施和规定

为防止因发动机轴间滚棒轴承损坏而导致发动机低压轴断裂或其它严重后果, 要求按苏4月19日052-3157函件每隔15+5使用小时, 或每个航后认真检查发动机磁性堵塞, 如发现鳞状颗粒说明轴间滚棒轴承开始损坏, 应立即换发, 送厂修理。

五. 生效日期: 1990 年 5 月 5 日

六. 颁发日期: 1990 年 5 月 3 日

七. 联系人: 张红鹰

中国民航局适航司
4012233-8315