

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-Y007-04

修正案号：39-0444

一. 标题： 检查和更换驾驶舱风挡玻璃封严件

二. 适用范围：
所有运七飞机

三. 参考文件：
东北管理局适航处 754 号传真电报(1990 年 7 月 21 日)

四. 原因、措施和规定

有一架运七下降着陆过程中，因遇大雨，雨水从驾驶舱中间风挡玻璃上部流入驾驶舱，导致雷达显示器失效，为避免再次发生类似事件，在本指令规定的时间内完成以下工作：

1. 本指令生效后15天内，对驾驶舱风挡玻璃的封严情况进行检查，如发现封严密封胶老化、变质或损坏，或封严腻子脱落，在下次飞行前必须更换损伤的封严件或补上封严腻子。

2. 本指令生效后每6个月对驾驶舱风挡玻璃的封严情况进行检查，并及时更换损伤的封严件。

3. 在本指令生效后6个月内，西安飞机工业公司应深入分析驾驶舱风挡玻璃的漏水原因，提出纠正措施。

五. 生效日期：1990 年 8 月 1 日

六. 颁发日期: 1990 年 7 月 31 日

七. 联系人: 李海
中国民航局适航司
4012233-8315