

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-A320-04

修正案号：39-3546

一. 标题： 更换主起落架防撞保护销(Crashworthiness pin)

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的执行了空客24982改装，但未执行空客31287改装或服务通告A320—32—1229的所有A321飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD 2002-074(B);
- 2.空客服务通告 A320—32—1229。

四. 原因、措施和规定

为防止在紧急着陆情况下，防撞保护销 (Crashworthiness pin) 不能剪断，无法适当地保证主起落架折起，而可能造成油箱被刺漏，引起飞机和乘客受损的情况发生，必须完成下列工作：

在2004年6月30日前，按照空客服务通告A320—32—1229的要求，用件号为201525621的防撞保护销更换件号为201525620的防撞保护销。

五. 生效日期：2002 年 2 月 16 日

六. 颁发日期：2002 年 2 月 9 日

七. 联系人: 徐东毅
民航西南管理局适航处
028-5702538