

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A320-06

修正案号：39-2907

一. 标题： 检查垂直安定面樑盒

二. 适用范围：

本指令适用于MSN为0835, 0846, 0864, 0865, 0867, 0871, 0875, 0885, 0886, 0889, 0891, 0893, 0896, 0898, 0901, 0909to0911, 0917, 0918, 0923, 0924, 0930, 0932to0935, 0983, 0984, 0986, 0989, 0990, 0995, 0999, 1001, 1003, 1006to1009, 1012, 1014, 1023, 1026, 1031, 1032, 1035, 1037的空客A320-211, A320-212, A320-214, A320-232, A320-233, A321-111, A321-112, A321-131, A321-211, A321-231飞机。

三. 参考文件：

DGAC AD N° T2000-208-148 (B);

空客 SB A320-55A1027。

四. 原因、措施和规定

最近发现有几架飞机由于在制造过程中胶接表面被污染，使垂直安定面的梁、桁条和肋板与蒙皮的金属胶接脱胶。这会影响垂直安定梁盒的结构强度。因此，在本指令规定的有效期限内完成下列工作。

1. 在2000年07月13日以前，按空客服务通告A320-55A1027的规定完成一次性检查工作。

2. 如发现有脱胶的情况，在下次飞行前，按空客服务通告

A320-55A1027完成修理工作。

五. 生效日期：2000 年 5 月 21 日

六. 颁发日期：2000 年 5 月 16 日

七. 联系人： 王 力  
民航西南管理局适航处  
028-5702573