

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-DHC6-04

修正案号：39-0636

一. 标题： 检查双水獭飞机德哈维兰 6 / 1581 改装的执行情况

二. 适用范围：

所有型号的DHC-6双水獭飞机

三. 参考文件：

加拿大民航局 AD CF-91-30

四. 原因、措施和规定

由于上整流罩表面擦伤已造成机翼支柱的损坏，影响到支柱的疲劳寿命，为了检查并防止支柱损坏，需完成下列工作：

A、在本指令生效后的25飞行小时之内，检查完成德哈维兰6 / 1581改装的情况(即在支柱上安装尼龙防护罩)。

1、如果6 / 1581改装已经完成，则无进一步要求。

2、如果6 / 1581改装没有完成，按1976年2月23日颁发的德哈维兰服务通告6 / 342，或者按后来经加拿大运输部适航部门批准的修改，目视检查机翼支柱有无损伤。

B、完成德哈维兰的6 / 1581改装，时间不得迟于1991年12月31日。

五. 生效日期：1991 年 9 月 20 日

六. 颁发日期：1991 年 8 月 30 日

七. 联系人: 刘琥
民航总局航空器适航司
4012233-8315