

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

## 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-17

修正案号：39-2064

一. 标题： 机翼--检查中央盒底部

二. 适用范围：

未执行空客22418号改装或服务通告A320-57-1043R2的所有A320飞机。

三. 参考文件：

DGAC 97-309-104(B)

空客 A320-57-1043R2

空客 A320-57-1082R1

四. 原因、措施和规定

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。为了发现机翼中央盒底部的疲劳裂纹，从而保证结构的完整性，要求采取以下措施：

1. 在累积20000次飞行前，按空客服务通告A320-57-1082R1对机翼中央盒底部进行高频涡流探伤。

2. 若未发现裂纹，则按本指令1段在不超过7500次飞行的间隔内重复检查。

3. 如果发现裂纹，则按空客服务通告A320-57-1082R1进行修理。

五. 生效日期：1997 年 12 月 10 日

六. 颁发日期: 1997 年 11 月 26 日

七. 联系人: 陈波  
民航西南管理局适航处  
5702374