

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-A300-11

修正案号：39-4182

一. 标题： 检查 51 至 54 框之间 4 号底梁下缘

二. 适用范围：

所有未完成10147号改装的A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2003-356(B)

2.AIRBUS AOT A300-53A6145R1 或最新更改版

四. 原因、措施和规定

有三起营运人的报告，在51至54框之间的4号底梁下缘沿纵向有较长的裂纹。裂纹的发展将会导致客舱失压。现要求完成以下工作：

自本指令生效之日起14天内或飞机自出厂飞行累计达8000起落前，以后到为准，按AOT A300-53A6145R1 的要求，对51至54框之间左、右4号底梁下缘完成一次详细目视检查，并按需要采取相应的措施。

五. 生效日期：2003 年 10 月 14 日

六. 颁发日期：2003 年 10 月 14 日

七. 联系人： 吴少杰

民航西北管理局适航处

029 8793020