

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-B767-08

修正案号：39-0843

一. 标题： 检查并更换襟翼 / 安定面位置组件插件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的全部B767-200、B767-200ER系列飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 92-16-16 修正案 39-8326

2.波音紧急服务通告 767-27A0118R1 1992 年 1 月 9 日

四. 原因、措施和规定

为了防止不正确襟翼起飞位置的警告失效，和25°襟翼时起落架收上情况下着陆的警告失效，在本指令生效后的45天内完成以下工作，已完成者除外：

1. 根据波音紧急服务通告767-27A0118R1的要求，一次性目视检查位于P50板处的襟翼/安定面位置组件(FSPM)插件(有三处)。如发现有件号为285T0099-17的插件，在下一次飞行前，用件号为285T0099-13的插件更换件号为285T0099-17的插件，如未发现件号为285T0099-17插件，则无需做其它工作。

2. 完成上述1.所要求检查后的15天以内，将检查结果报华北局适航处。

3. 完成本指令可采用能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1992 年 9 月 28 日

六. 颁发日期: 1992 年 9 月 16 日

七. 联系人: 边振海
民航华北管理局适航处
4562158