

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-09

修正案号：39-1604

一. 标题： 检查前起落架重力放机械装置

二. 适用范围：

全部空客A310和A300-600系列飞机

三. 参考文件：

1. DGAC 适航指令 96-052-197(B)

2. AIRBUS INDUSTRIE SB A310-32-2098

3. AIRBUS INDUSTRIE SB A300-32-6061

四. 原因、措施和规定

为防止在安装轴承时，未完全按标准工艺进行工作，从而使轴承腐蚀、卡阻，导致前起落架不能重力放出，要求在1996年5月31日前按AIRBUS INDUSTRIE SB A310-32-2098或A300-32-6061完成下列工作：

1. 确认轴承件号，更换成件号为NSA8102-08或KP8A13544-9或ZWKP08ASK2的轴承。

2. 对前起落架进行一次重力放检查。

注：对以按AIRBUS INDUSTRIE A. O. T. 32-11 Rev. 01中4.2.1段的要求完成了检查的飞机可不再执行本指令。

五. 生效日期：1996年4月1日

六. 颁发日期: 1996 年 3 月 28 日

七. 联系人: 陈岳亭
民航西北管理局适航处
(029) 8701081