

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-02R1

修正案号：39-3701

一. 标题： 检查机翼、机身结合处交叉接头的安装情况

二. 适用范围：

适用于所有型号的A319/A320飞机

三. 参考文件：

DGAC AD2002-340(B)

DGAC AD1996-299-094(B)R1

空客 SB A320-57-1051R4 或以后批准的修正

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1997-A320-02, 39-1817

CAD1997-A320-02要求对机翼、机身结合处交叉接头的安装情况进行检查。最新的计算发现，A320系列飞机着陆时的燃油重量和飞机的使用状况对其疲劳的影响，远高于在疲劳试验中的考虑，需要调节相应的门槛值和检查期限。自本指令生效起，执行下列要求：

1. 在总飞行循环达到20000次或42000飞行小时以前（先到为准），或者在本指令生效后3500飞行循环内但不超过28000总飞行循环，按空客服务通告A320-57-1051R4的说明，完成一次对交叉接头的超声波检查并且完成必要的工作。

2. 根据检查结果，按空客服务通告A320-57-1051R4的说明重复检

查并且完成必要的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 7 月 17 日

六. 颁发日期：2002 年 7 月 17 日

七. 联系人： 李栋才
民航西南管理局适航处
028-85702572