

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-A310-03

修正案号: 39-2592

一. 标题: 检查发动机吊架下梁(ATA54)

二. 适用范围:

未完成N10149号改装的所有A310飞机

三. 参考文件:

空客 SB A310-54-2016R2 (或最新修订版)

空客 SB A310-54-2022(或修订版)

DGAC AD 92-049-130(B)

DGAC AD 1999-237-285(B)

四. 原因、措施和规定

在A300和A310飞机发动机吊架下梁介于9号和10号腹板区域发现裂纹, 为防止裂纹产生, 曾颁发了CAD1995-MULT-14, 为防止服役飞机出现上述事件, 对A310飞机需要一个新定义的检查程序. 故本指令要求必须完成下述工作:

1、在新飞机累积使用3800飞行循环之前或自本指令生效之日起1500飞行循环内, 以后到为准, 进行涡流检查, 若必要, 参照空客SB A310-54-2016第二版内容采取合适措施.

对累积使用超过10000飞行循环(没超过20000飞行循环)的飞机, 自本指令生效之日起1000飞行循环内必须进行检查.

对累积使用超过20000飞行循环的飞机, 自本指令生效之日起500

个循环内必须进行检查工作.

对已按空客 SB A310-54-2022进行过改装的飞机, 在改装实施后 23200飞行循环内执行检查工作.

2、根据检查结果, 按照空客 SB A310-54-2016(第二版) 规定的间隔和内容进行重复检查工作.

完成本指令可采用能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准.

五. 生效日期: 1999 年 7 月 5 日

六. 颁发日期: 1999 年 6 月 29 日

七. 联系人: 陈立阁  
民航西北管理局适航处  
(029)8703022