

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-C650-01

修正案号：39-1960

一. 标题： 检查和改装导线束组件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的序号为650-0174(含)至650-0241(含)的CESSNA 650型飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD97-12-01 修正案 39-10044

2.Cessna 服务通告 SB650-24-57 1997 年 5 月 15 日

四. 原因、措施和规定

为防止由于交流电导线产生电弧造成失火, 要求完成下述工作, 已完成者除外：

A. 在本指令生效后25个使用小时内, 按Cessna服务通告SB650-24-57的要求, 完成本指令A. (1)、A. (2)和A. (3)段规定的工作。

(1)按服务通告的要求, 目视检查1、2点间的导线束组件是否存在缺陷(如, 间隙不适当、磨损和损伤)。若存在缺陷, 则在下次飞行前, 按服务通告的要求和适用性, 换用新导线束组件或缠绕螺旋保护带。

(2)按服务通告的要求, 目视检查位于行李舱以上区域的液压泵抽油管路是否存在缺陷(如, 划伤、磨损、刻痕和烧蚀现象)。若存在缺陷, 则在下次飞行前, 按服务通告的要求进行修理。

(3)按服务通告的要求改装导线束电缆组件支撑和液压泵抽油

管路支撑。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1997 年 6 月 20 日

六. 颁发日期: 1997 年 6 月 20 日

七. 联系人: 张森
民航华北管理局适航处
64595987