

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-Y005-01

修正案号：39-1357

一. 标题： 检查燃油油量指示系统

二. 适用范围：
所有Y5、Y5B型飞机

三. 参考文件：
“关于 Y5 B-8061 机地面发动机自动停车机务方面的报告”

四. 原因、措施和规定

由于燃油油量传感器GUR-6内的电位计滑动弹簧片卡阻，造成油量指示失真，导致无可用燃油使发动机自动停车, 严重危及飞行安全。为防止类似事件发生，必须完成下列工作（除非事先已经完成外）：

1、本指令生效后60天内，对飞机燃油油量传感器和指示系统进行一次检查，清洁并校验各传感器。

2、做剩油警告指示试验，检查指示灯。

3、在完成本指令1、2条后每200飞行小时定检或每1日历年内（以先到者为准），重复完成本指令第1和第2条的工作。

五. 生效日期：1995 年 2 月 24 日

六. 颁发日期：1995 年 2 月 15 日

七. 联系人: 王彦田
民航总局航空器适航司
4012233-8987