

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-B757-04

修正案号：39-0760

一. 标题： 检查机体侧面地板

二. 适用范围：

列于波音紧急服务通告757-53A0060的757飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AD92-06-16

2. 波音服务通告 757-53A0060，1991年8月8日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止万一发生向前9g过载时机体侧面地板与地板梁脱离，除非已事先完成外，必须完成下列工作：

1. 自本指令生效之日起24个月之内，按波音服务通告757-53A0060的规定，检查机体侧面地板的标志牌以确定地板的制造商和制造日期。

(1) 若地板是Hexcel公司在1991年1月7日以前制造的，在下次飞行前按波音服务通告757-53A0060的规定，修理地板上的所有一整块嵌接件或更换地板。

(2) 若地板是Hexcel公司在1991年1月7日以后制造的，或地板不是Hexcel公司制造的，则不需要进一步的措施。

五. 生效日期：1992年5月4日

六. 颁发日期: 1992 年 4 月 24 日

七. 联系人: 程辉
民航总局航空器适航司
4012233-8962