

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-MD82-05

修正案号：39-0419

一. 标题： 检查主客舱行李架的上面电线

二. 适用范围：

麦道DC-9-81、-82、-83和-87系列MD-88飞机，机身件号1071至1644

三. 参考文件：

FAA 适航指令 90-09-04 修正案 39-6584

四. 原因、措施和规定

为了消除主客舱行李架部分的上面潜在的着火源，须完成如下工作：

1. 目视检查左、右行李架槽组件，确信在各电气导线卡子附近有无打火、燃烧或磨损。如发现有损伤，再次飞行前，须按照麦道MD-80维护手册章节号20-50-01和20-50-02修理电气导线。

2. 按照麦道MD-80紧急服务通告A25-309(1989. 10. 30颁发)施工说明，改装在左和右行李架槽组件上安装的电气导线卡子。

五. 生效日期：1990年6月10日

六. 颁发日期：1990年5月29日

七. 联系人： 刘加祯

中国民航局适航司
4012233-8315