

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-B747-09

修正案号：39-2537

一. 标题： 检查中央燃油箱的导线和附件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、生产线号从1到1124(含)的波音B747系列飞机

三. 参考文件：

- 1.FAA AD 99-08-02 修正案 39-11106
- 2.波音服务通告 747-28-2205 1997年6月27日
- 3.波音服务通告 747-28-2205R1 1998年4月16日
- 4.波音紧急服务通告 747-28A2208 1998年5月14日

四. 原因、措施和规定

为防止因中央燃油箱内存在点火源而引起燃油着火/爆炸，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

A. 对于列在波音服务通告747-28-2205R1内的飞机：在本指令生效后24个月内，根据该波音服务通告的要求，完成本指令A(1)和A(2)段规定的工作：

(1). 对中央燃油箱的导线和附件进行一次目视检查，以确定是否有缺陷(损坏、开焊和不正确的安装)。若发现有任何缺陷，则下次飞行前，修理有缺陷的附件或用新的或可用的附件更换之；和

(2). 对中央燃油箱进行一次电接地试验，若测得的电阻超出了上

述服务通告规定的极限，则下次飞行前，修理有缺陷的附件。

注1. 波音服务通告747-28-2205R1提供了两种附加措施(检查燃油箱附件和测量辅助电动泵压力电门壳体的接地电阻)。该原版波音服务通告没有提供这两种附加措施。若本指令生效前，已按波音服务通告747-28-2205的要求完成了检查和测试，则可认为完成了本指令所规定的相应措施。

B. 对于列在波音紧急服务通告747-28A2208内的飞机：在本指令生效后24个月内，根据该波音紧急服务通告的要求，对燃油油量指示系统(FQIS)进行一次绝缘电阻试验、对燃油油量指示系统(FQIS)的导线和附件进行一次目视检查以确定有无缺陷(导线磨损和接线盒的不正确安装)，用新的“序号4”或后续序号的燃油油量指示系统(FQIS)探头更换“序号3”或以前序号的FQIS探头，以及对系统进行调节和工作试验。若发现任何缺陷，则在下次飞行前，根据该波音紧急服务通告的要求加以修复。

C. 对于生产线号从1至971(含)的飞机：在本指令生效后24个月内，按波音紧急服务通告747-28A2208的要求，在中央油箱的电动搜油泵的进口管路中安装一个火焰阻止器。

D. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999 年 5 月 11 日

六. 颁发日期：1999 年 5 月 10 日

七. 联系人： 邵仁明  
民航华北管理局适航处  
010-64592341