

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-B146-06

修正案号：39-1701

一. 标题： 检查机翼上蒙皮应力腐蚀裂纹

二. 适用范围：

所有在中国注册的出厂序号在E3141(包括E3141)以后的BAe146飞机

三. 参考文件：

1.CAA AD 005-06-96

2.BRITISH AEROSPACE 服务通告 57-49

四. 原因、措施和规定

已有报告在3架飞机的机翼上蒙皮发现了应力腐蚀裂纹，除非已事先完成，要求完成以下工作：

1. 在本指令生效后的4个月内，按BRITISH AEROSPACE服务通告57-49的规定对飞机机翼上蒙皮进行仔细的目视检查，以确定是否有腐蚀、裂纹、漆皮剥落和裸露的金属。如发现有腐蚀和裂纹立即报告AVRO公司和适航部门，先对损伤进行评估，再确定进一步的措施。

2. 以后，每间隔4000次飞行或每2年（以先到为准），重复本指令1. 条中的检查。


BRITISH AEROSPACE**MANDATOR****Bae 146 SERIES/AVRO 146-HJ SERIES AIRCRAFT
INSPECTION SERVICE BULLETIN**

Figure 1

Revision No.
9/2/96 - 587/04

Printed in England

77:27883661:5000:97

16/08 96 FRI 16:52 [TX/RX NO 5861] 0003

五. 生效日期: 1996 年 9 月 1 日

六. 颁发日期: 1996 年 8 月 27 日

七. 联系人: 赵强
民航总局航空器适航司

4012233-8961