

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-A320-22

修正案号：39-1766

一. 标题： 检查 66 框处门的连接角片固定孔

二. 适用范围：

适用于未执行空客21778改装或SB. A320-53-1072的所有A320飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD 96-234-087(B);
- 2.SB.A320-53-1071;
- 3.SB.A320-53-1072。

四. 原因、措施和规定

为了查明机身66框门的内凸缘是否疲劳裂纹，使飞机的结构完整性受到影响，在本指令有效期内完成下列工作：

1. 累计飞行达到20000次起落以前，按SB. A320-53-1071检查长桁18.10.22.18' .20' .和22' 上的连接片固定孔。
2. 如发现裂纹，与空客公司联系获取处理办法。
3. 按本指令1进行重复检查，检查间隔期不超过20000次起落。

注：已执行SB. A320-53-1072，就可不执行本指令。

五. 生效日期：1996 年 11 月 11 日

六. 颁发日期: 1996 年 11 月 11 日

七. 联系人: 王力
民航西南管理局适航处
(028) 5702573