

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-A340-04R2

修正案号：39-2715

一. 标题： 检查反推主门滚轮安装座

二. 适用范围：

适用于装有CFM56-5C涡扇发动机的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

- 1.DGAC 颁发的 AD98-546(B)R2 或 AD98-543-105(B)R2
- 2.BF GOODRICH AOW A340/CFM56-98-021(最近颁发的修订版)
- 3.AIRBUS AOT A340 78-06(最近颁发的修订版)
- 4.AIRBUS AOT A340 78-07(最近颁发的修订版)
- 5.CFMI SB 78-A057(最近颁发的修订版)

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1999-A340-04R1， 39-2547

1.完成工作

1.1 对于所有已经累计使用7000飞行小时或1200循环的反推, 以先到为准, 在本适航指令原版生效后500飞行小时内, 按照第2段的要求完成检查工作, 然后以不超过500飞行小时为间隔, 重复完成下列第2段的检查工作;

1.2 对于任何经受到高N1和/或N2振动的反推(在驾驶舱高振动咨询页显示), 不管其飞行小时/循环多少都必须在下次飞行以前完成下

列第2段的检查工作；

2. 检查工作

按照CFMI SB 78-A057 (CFMI SB 78-A057 的内容也涵盖了BFG SB RA340 A78-57) 检查上和下安装座；

按照CFMI SB 78-A057拆下所有发现裂纹安装座；

3. 反推锁定

如果上面的FPI不能完成或如安装座发现裂纹并且不能立即更换, 按AMM78-30-00-040-802程序锁定反推。按照MEL序言的要求必须锁定锁定；

必须提醒用户, 对所有没有按照BF Goodrich AOW/CFM56-97-017和AIRBUS INDUSTRIE AOT A340/AOT78/06 (1998. 5. 28颁发) 改装的反推受到反推锁定只有三天时间的限制, 并在反推锁定前进行次锁功能试验 (参考AMM task 78-31-41-720-050)；

4. 完成本指令的等效方法

自安装新的安装座垫片 (SHIPSET) 后可以推迟本指令四. 1. 1要求的重复检查工作直到在下次累计7000飞行小时或1200飞行循环以前, 以先到为准。

安装新的安装座后如在驾驶舱高振动咨询页上显示高N1和/或N2振动则不能取消本指令四. 1. 2要求的检查工作；

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999 年 12 月 18 日

六. 颁发日期: 1999 年 12 月 15 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
02162688899-26120