

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-S076-01

修正案号：39-2286

一. 标题： 目视检查斜盘万向球保持环固定螺杆

二. 适用范围：

装有件号为76104-08000-044, 045, 046或76104-08500-041或043的斜盘组件，机序号在760488之前的S76A, B和C型直升机。

三. 参考文件：

FAA 优先信函 AD98-17-15。

四. 原因、措施和规定

为了防止斜盘组件失效，引起主旋翼失控，导致飞机失去控制。除非事先已完成，在下次飞行前必须完成下列要求：

(a) 对斜盘组件万向球轴承保持环进行一次性目视检查，看是否有固定螺杆丢失。用符合适航要求的AN3-5A螺杆代替丢失的螺杆。

(b) 用磁铁对每个斜盘组件固定螺杆（12个）进行一次性检查，确认已装上钢螺杆。钢螺杆对磁铁有吸力，铝螺杆则没有。用符合适航要求的AN3-5A螺杆逐一换下铝螺杆。

注：98年7月31日颁发的西科斯基服务通告76-65-47与该指令有关。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 9 月 5 日

六. 颁发日期: 1998 年 8 月 31 日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536