

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MD82-08

修正案号：39-1665

一. 标题： 检查和改装氧气面罩拉索

二. 适用范围：

机身号在924至2113范围的DC-9-80系列(MD82)型飞机

三. 参考文件：

1)FAA AD96-11-18 修正案 39-9642

2)麦道公司服务通告 MD80-35-022(1995.8.29 颁发)

四. 原因、措施和规定

为了确认氧气面罩拉索的长度适当，保证紧急情况下氧气发生罐被触发，除非事先已经完成，否则必须进行以下工作：

1)本适航指令生效后24个月内，对机身号为1095至2113的飞机，按麦道公司服务通告MD80-35-022对旅客服务组件上氧气面罩的拉索长度进行测量：

A、如果氧气面罩拉索长度符合服务通告所述标准，则不再要求进一步的工作；

B、如果氧气面罩拉索长度不符合服务通告所述标准，下次飞行前，必须按服务通告改装氧气面罩拉索。

2)本适航指令生效后24个月内，对机身号为924至1094的飞机，按麦道公司服务通告MD80-35-022对旅客服务组件上氧气面罩的拉索进行改装。

五. 生效日期: 1996 年 7 月 5 日

六. 颁发日期: 1996 年 7 月 4 日

七. 联系人: 屠泽轶
民航东北管理局适航处
(024) 8293946