

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-MD90-02

修正案号：39-2331

一. 标题： 改装整流片防冰系统导线

二. 适用范围：

所有列在麦道公司紧急服务通告MD90-30A021上的MD90-30系列飞机

三. 参考文件：

1)FAA AD98-18-03,修正案 39-10719

2)麦道公司紧急服务通告 MD90-30A021(1998 年 3 月 31 日颁发)

四. 原因、措施和规定

为防止由于整流片防冰系统导线短路,而导致飞机电气/电子舱内起火,除非事先已经完成,必须进行以下工作：

在本指令生效后180天之内,按照紧急服务通告MD90-30A021要求,改装整流片防冰系统导线,并断电进行电阻测试。若发现有加热导线电阻测试异常,则在下次飞行前,按照紧急服务通告的要求,用新的导线更换有缺陷的导线,并重复电阻测试。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1998 年 10 月 13 日

六. 颁发日期: 1998 年 10 月 6 日

七. 联系人: 徐江华
民航东北管理局适航处
(024)88293946