

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-B737-06

修正案号：39-1865

一. 标题： 更换辅助燃油箱的燃油盖组件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的，列在波音紧急服务通告737-28A1032R2中的波音737型系列飞机，并装有波音设计的尚未使用的前和/或后辅助燃油箱

三. 参考文件：

1.FAA AD97-03-04 修正案 39-9910

2.波音紧急服务通告 737-28A1032R2 1995 年 5 月 4 日

四. 原因、措施和规定

为防止燃油盖组件螺帽和盖松动，导致燃油进入辅助燃油箱，要求完成下述工作，已完成者除外：

A. 本指令生效之日后6个月之内，按波音紧急服务通告737-28A1032施工说明的PART IV的要求，在辅助燃油箱内顶部处的进口接头上，用件号为AN929L24的新燃油盖组件更换件号为AN929A24的燃油盖组件。并用新标牌更换INOP标牌。

B. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1997 年 3 月 10 日

六. 颁发日期: 1997 年 3 月 4 日

七. 联系人: 张森
民航华北管理局适航处
64595987