

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-S365-01R1

修正案号：39-2977

一. 标题： 检查沙滤喷嘴裂纹

二. 适用范围：

装有件号为QB 0261, QB 0262, QB 0486和QB 0487的“CENTRISEP-EAPS”沙滤的AS 365 N, N1, N2和N3型直升机, 但已经按MOD 07 71B97或EUROCOPTER AS365N服务通告No. 71. 00. 17改装过的N2、N3型直升机除外。

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD2000-108-050(A)R1;
- 2.EUROCOPTER AS365N 服务通告 No.71.00.14R1;
- 3.Pall 服务通告 486/7-5。

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2000-S365-01, 39-2876

为防止沙滤喷嘴(Ejection Nozzles)出现裂纹而导致飞行中喷嘴失效，要求在本指令原版生效后必须完成以下工作，除非已事先完成：

1. 在每天航后，根据EUROCOPTER AS365N服务通告No. 71. 00. 14R1的2B部分检查喷嘴组件是否有裂纹。
2. 如果喷嘴组件有任何裂纹，在下次飞行前，根据Pa11服务通告486/7-5用适航件更换。

3. 在安装备用喷嘴组件前，如果总飞行小时列在Pa11服务通告486/7-5中的1G部分，要求完成以下工作：

- (1) 检查喷嘴组件有无裂纹；
- (2) 如果喷嘴组件有裂纹，完成Pa11服务通告486/7-5要求的工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 7 月 28 日

六. 颁发日期：2000 年 7 月 28 日

七. 联系人： 王敏  
民航中南管理局适航处  
020-86128625