

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-MULT-29

修正案号：39-1945

一. 标题： 检查后货舱集装箱前锁连接件

二. 适用范围：

未进行空客公司11648改装的A310/A300-600飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 97-112-220(B)

2.AIRBUS INDUSTRIE A.O.T. 25-05R2

四. 原因、措施和规定

为防止过长的螺栓使得后货舱集装箱前锁连接件不能正确安装，在施加一个超量力矩的情况下，导致锁从货舱地板上分离，要求完成以下工作：

1. 自本指令生效之日起250飞行小时内，鉴别垫圈和锁连接螺栓(如果需要，可拆下来量取尺寸)，并将与空客公司A. O. T. 25-05R2所规定的不一致的连接件更换下来。

2. 严格遵守空客公司A. O. T. 25-05R2所规定的货舱装载限制，直到满足本指令1的要求。

注：装有备用中央油箱(A. C. T.)的A310飞机，本指令可在第一次拆卸A. C. T. 时完成。

对于已完成6919改装，但目前没有安装A. C. T. 的飞机，按本指令1的要求完成工作。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1997 年 6 月 9 日

六. 颁发日期：1997 年 6 月 2 日

七. 联系人： 吴少杰
民航西北管理局适航处
029-8701079