

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1998-A320-01

修正案号：39-2122

一. 标题： 检查主起落架上前轴销及其固定螺栓

二. 适用范围：

所有A320飞机

三. 参考文件：

DGAC 97-385-112(B)

A.O.T 32-17

A.O.T 32-17R1

四. 原因、措施和规定

为防止主起落架联接失效，按以下三种情况，以后到为准：

1. 在飞机首次服役后30个月内或累计飞行2000次，以先到为准；

2. 完成服务通告A320-32-1119或更换起落架后15个月内或1000次飞行，以先到为准；

3. 自本指令生效后500 次飞行内；

要求采取措施：

A. 对左、右主起落架上的轴销及其固定螺栓进行详细目视检查，或按A. O. T32-17或A. O. T32-17R1采取必要措施；

B. 在不超过1000次飞行或15个月的周期内，以先到为准，进行重复检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但

必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 1 月 30 日

六. 颁发日期: 1998 年 1 月 15 日

七. 联系人: 陈波  
民航西南管理局适航处  
028-5702374