

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-MD82-03

修正案号：39-0599

一. 标题： 检查前客舱天花板上部导线接头

二. 适用范围：

生产线号FUS NO. 909至1825的MD-82飞机。

三. 参考文件：

FAA 适航指令 91-10-08，修正案 39-6990。

四. 原因、措施和规定

为消除前客舱天花板区域潜在的着火源，需完成以下工作：

1、本指令生效后90天内，按照麦道公司紧急服务通告A33-92(1990年10月22日颁发)“施工说明”B段检查前客舱天花板区域的导线接头是否有损伤。

(1)如果发现损伤，在下次飞行前，按上述服务通告“施工说明”B段改装导线接头和导线。

(2)如果没有发现损伤，将接头重新安装好，并按上述服务通告要求进行重复检查，检查间隔不超过6个月。

2、本指令生效后两年内，根据上述服务通告选择2，状态I和状态II的B段要求改装上述导线接头。此项改装为本指令的最终措施(即可终止上述四.1的重复检查要求)。

五. 生效日期：1991年6月11日

六. 颁发日期: 1991 年 6 月 1 日

七. 联系人: 李海
民航总局航空器适航司
4012233-8315