

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MULT-24

修正案号：39-1261

一. 标题： 检查并更换开水壶，咖啡壶释压阀

二. 适用范围：

安装Nordskog开水壶，咖啡壶的B737，747，757，767型系列飞机，DC-9-80 (MD-82)，MD-11型飞机，A300，A310型系列飞机，FK100型系列飞机，DHC-8型系列飞机，但不限于这些飞机

三. 参考文件：

FAA AD94-14-03，39-8955

四. 原因、措施和规定

为了防止飞机厨房开水壶，咖啡壶爆炸而伤及乘客和机组人员，必须完成下述工作：

(a) 本指令生效后12个月内，按Nordskog工业公司服务通告SB-93-35 (1993. 10. 21颁发) 的要求，进行一次检查以确定是否有件号为(P/N) SS-2C4-65的NUPRO释压阀已装到开水壶或咖啡壶上，如果有任何上述件号的NUPRO释压阀已安装使用，则在下一次飞行前，完成本指令(a) (1) 或(a) (2) 段要求的检查：

(1) 按服务通告的规定，拆下件号为P/N SS-2C4-65的NUPRO释压阀，并换上新的经改进的件号为P/N SS-CHF2-65的释压阀；

(2) 换下任何列入服务通告中的已安装其上有件号为P/N SS-2C4-65 NUPRO 释压阀的Nordskog开水壶和咖啡壶，并装标牌说明：

“禁止使用”。

(b) 本指令生效后，任何飞机上不准使用件号为P/N SS-2C4-65的NUPRO释压阀。

五. 生效日期：1994 年 8 月 30 日

六. 颁发日期：1994 年 8 月 24 日

七. 联系人： 王彦田
民航总局航空器适航司
4012233-8962