

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-B737-07

修正案号：39-0407

一. 标题： 检查发动机吊舱防火墙封严层

二. 适用范围：
所有737-300型飞机

三. 参考文件：
FAA 适航指令 90-08-08 修正案 39-6572

四. 原因、措施和规定
为保持发动机吊舱支架防火墙封严层的完整性，应完成以下工作：
在下次换发时或本适航指令生效后8000飞行小时内(以先到为准)，按波音公司服务通告737-54-1028(1989年8月17日颁发)检查发动机吊舱支架口盖组件处防火墙封严层的完好性，该口盖组件位于吊舱站位200到235之间，吊舱水线132处的支架和梁腹板下部，如果在防火墙封严层上发现有裂缝、孔眼、空隙，在下次飞行前，按上述服务通告要求，对封严层涂密封剂。

五. 生效日期：1990年5月14日

六. 颁发日期：1990年5月7日

七. 联系人： 李海

中国民航局适航司
4012233-8315