

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A340-17

修正案号：39-2874

一. 标题： 检查在 5 号门止挡块安装座处 73A 号框

二. 适用范围：

适用于生产线上没有完成AIRBUS INDUSTRIE 改装号41849或44932, 或在使用中没有按照SB A340-57-4085(原版或以后批准的修订版)完成改装的所有A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD2000-125-139(B)

2.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-57-4085(或以后批准的修订版)

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-57-4086 修订 1(或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

本适航指令生效后，必须完成下列工作：

1. 在飞机投入使用后累计8000飞行循环前，按照AIRBUS INDUSTRIE SB A340-53-4086修订1的规定，对右和左框73A处5号止挡块安装座的连接孔做一次高频涡流测试(HF-EC) (除非事先已经完成)；

2. 根据检查结果，按AIRBUS INDUSTRIE SB A340-57-4086修订1总图(图2)，表1的规定进行，

3. 如果没有完成SB A340-53-4085要求的最终措施，然后以间隔不超过4500飞行循环重复本指令第1段的检查。

注:SB A340-53-4085完成后不再需要做进一步工作。

五. 生效日期: 2000 年 4 月 18 日

六. 颁发日期: 2000 年 4 月 18 日

七. 联系人: 何正华  
民航华东管理局适航处  
021-62688899-26120