

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-T154-02

修正案号：39-0979

一. 标题： 检查前梁附近的防冰管道

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的所有图-154飞机


三. 参考文件：

俄航空出口公司函 NO.052-3/132 (1993 年 4 月 14 日)

四. 原因、措施和规定

为了及时发现并排除防冰管道接合部位出现漏气现象，必须在最近一次作“b”级技术维护工作时，对中央翼下，左右热气分导管接合部位(在机翼前梁腹板附近的防冰管道上)进行一次检查(参阅零件目录第7册，30.10.01节，图1. 页2/1，管子31、1、26、组件XI)。检查须在接通机翼前缘加温的情况下进行。

按照TCT-1的指示，温度不得高于100℃。在接合部位不得有漏气现象，若不符合上述要求，要及时排除，并将检查结果报当地适航部门，抄报适航司。



五. 生效日期: 1993 年 5 月 12 日

六. 颁发日期: 1993 年 5 月 7 日

七. 联系人： 魏秀云

民航总局航空器适航司
4012233-8962