

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-10

修正案号：39-1930

一. 标题： 对冲压涡轮(RAT)滚珠的检查

二. 适用范围：

适用于未执行空客改装24701或空客服务通告A320-29-1065的A320-111;-211;-212;-214;-231;和-232型飞机。

三. 参考文件：

DGAC AD93-057-041(B)R2

空客服务通告 A320-29-1061 或以后批准的修正

空客服务通告 A320-29-1065 或以后批准的修正。

四. 原因、措施和规定

为了防止因滚珠磨损，使冲压涡轮从支臂上脱开，在本指令规定的有效期内完成下列工作。

1. 在下一次对冲压涡轮(RAT)进行地面功能检查期的前后，或在下一次飞行中使用了冲压涡轮(RAT)之后，按空客服务通告A320-29-1061完成对冲压涡轮(RAT)检查。根据检查结果，在下次飞行前更换冲压涡轮(RAT)。

2. 每次对冲压涡轮进行地面功能检查后，或每次飞行中使用了冲压涡轮后，按A320-29-1061完成对冲压涡轮的重复检查，根据检查结果，更换冲压涡轮。

3. 在97年11月30日前，按空客服务通告A320-29-1065改装冲压涡轮。

轮, 除非已完成。

注: 完成了空客服务通告A320-29-1065就可不执行本指令。

五. 生效日期: 1997 年 5 月 28 日

六. 颁发日期: 1997 年 5 月 21 日

七. 联系人: 王力
民航西南管理局适航处
5702573