

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MULT-24R1

修正案号：39-2133

一. 标题： 检查 A310,A300-600 飞机后客舱门框应力腐蚀

二. 适用范围：

未完成6924号改装的空中客车A310, A300-600飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 96-135-199(B)

2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2079

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A300-53-6056

或最新更改版

四. 原因、措施和规定

为了检测和预防门框区域(梁缘条上的铆钉孔和73A, 75A门框缘条上的铆钉孔)的应力腐蚀扩展而影响结构完整性，要求完成下列工作：

1) 在飞机服役达十年前或原发适航指令生效之日起十二个月内，以后到者为准，根据空中客车公司服务通告A310-53-2079或A300-53-6056对受影响区域进行检查，如需要则进行维修。

2) 每五年重复这些检查。

注：对于按服务通告A310-53-2079或A300-53-6056进行过修理的区域，不要求作进一步的检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 2 月 16 日

六. 颁发日期: 1998 年 2 月 9 日

七. 联系人: 吴少杰
民航西北管理局适航处
029-8703020