

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-T154-01

修正案号：39-0379

一. 标题： 空气起动机 CTB-3T 的改装

二. 适用范围：

所有1988年7月1日之前供货方生产和修理的Д-30ky-154 II 批发动机。

三. 参考文件：

苏联 1464-БД-АБ 改装通告

四. 原因、措施和规定

根据新疆航空公司飞机维修厂报告，该公司曾发生两次因空气起动机CTB-3T的CTB3-40-4130杯形保险片和CTB3-40-4129螺帽损坏而造成发动机金属屑红色警告灯亮导致空中停车返航。要求本指令生效后45天内按1464-БД-АБ通告要求进行改装。

若因苏方供货，支援等原因不能按期完成，作为临时措施，拆下尚未改装好的起动机，检查其CTB3-40-201螺帽是否已经松动，凡已松动者必须改装或换上已改装好的起动机。

五. 生效日期：1990 年 3 月 22 日

六. 颁发日期：1990 年 3 月 17 日

七. 联系人: 张红鹰
中国民航局适航司
4012233-8315