

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-Y007-07

修正案号：39-0334

一. 标题： 检查大翼加温防冰引射管

二. 适用范围：
所有运七飞机

三. 参考文件：
运七飞机可靠性信息站《质量通报》第15期

四. 原因、措施和规定

最近，有一架运七飞机在拆下前缘检查漏油情况时，发现防冰引射管爆裂成三段，点焊处撕裂，造成左中翼防冰能力丧失。1987年也曾发生过两起类似故障。

要求各使用单位，在本指令生效后30天内，对所有运七飞机大翼加温防冰引射管进行原位检查，以后每1000飞行小时进行重复检查。检查方法：在地面进行发动机试车、试验大翼加温防冰系统，停车后3分钟内检查机翼前缘温度，如发现不正常现象，通过检查口或打开前缘检查加温防冰引射管。

五. 生效日期：1989年11月10日

六. 颁发日期：1989年11月8日

七. 联系人: 李海
中国民航局适航司
4012233-8315