

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-15

修正案号：39-2062

一. 标题： 机翼--检查前梁垂直桁条

二. 适用范围：

所有未执行空客21290号改装或服务通告A320-57-1017的A320飞机。

三. 参考文件：

DGAC 97-311-105(B)

空客 A320-57-1016

空客 A320-57-1017

四. 原因、措施和规定

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

1. 在累积24000次飞行前，按空客服务通告A320-57-1016对36框处前梁垂直桁条顶端的尾部进行涡流探伤。

2. 若未发现裂纹，则按1段要求，在不超过14000次飞行的间隔内进行重复检查。

3. 如果发现裂纹，则根据其数量和长度采取以下措施：

1) 按空客服务通告A320-57-1016，在每4000次飞行周期进行重复检查。

2) 或者在下次飞行前和空客联系。

五. 生效日期: 1997 年 12 月 10 日

六. 颁发日期: 1997 年 11 月 26 日

七. 联系人: 陈波
民航西南管理局适航处
5702374